



Bericht zur Umweltinspektion	
Datum: 28.08.2020	Zuletzt geändert am: 16.10.2020
Betreiber	Venator Germany GmbH
Standort	Dr.-Rudolf-Sachtleben-Str. 4, 47198 Duisburg
Anlagenbezeichnung	Kraftwerk
Einstufung der Anlage nach Anhang 1 der IE-RL nach Anhang 1 der 4. BImSchV	Nr. 1.1 Nr. 1.1
Datum der Umweltinspektion	28.07.2020
Dauer der Inspektion vor Ort	1 Stunden 30 Minuten
Gesamtaufwand der Inspektion	14 Stunden
Art der Umweltinspektion	angemeldet
weitere beteiligte Behörden	----
Umfang der Umweltinspektion	Medienübergreifende Umweltinspektion mit den Schwerpunkten: <ul style="list-style-type: none"> • Immissionsschutz, allgemein: • Immissionsschutz, Weiteres: 42.BImSchV
Grundlage der Umweltinspektion	<ul style="list-style-type: none"> • § 52 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
Ergebnis der Umweltinspektion	Keine Mängel
Beschreibung der Mängel	•
Veranlasste Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> • Keine

Legende

¹⁾ Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

²⁾ Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

³⁾ Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Die Folgeinspektion wird spätestens nach 6 Monaten durchgeführt.

⁴⁾ Der Mangel wurde bereits bei einer früheren Inspektion festgestellt.

